



Gesellschaft für Baugrunduntersuchungen
und Umweltschutz mbH

Raiffeisenplatz 4

Tel.: 04551/968526

info@gbu-fahrenkrug.de

23795 Fahrenkrug

Fax: 04551/968528

www.gbu-fahrenkrug.de

Körnungslinie DIN 18123

B-Plan Nr. 8


Plöner Straße 7 - 10, 23719 Glasau

Datum: 18.09.2023

Bearbeiter: Arlt

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Trockensiebung



Entnahmestelle:	BS 1, BS 2, BS 3	BS 1, BS 2, BS 3	Bemerkungen:	Aktenzeichen: 423401 Anlage: 2
Tiefe:	i.M 0,60 m - 1,40 m	i.M 3,30 m - 4,70 m		
Bodenart:	S, fg', gg'	mS, fs, gs, fg'		
U/Cc	5.1/0.9	3.6/0.9		
T/U/S/G [%]:	- /0.9/80.1/18.9	- /0.6/89.4/10.1		
k [m/s] [BEYER]:	$1.3 \cdot 10^{-4}$	$1.5 \cdot 10^{-4}$		
Signatur:				
Bodengruppe nach DIN 18196:	SE	SE		
Frostsicherheit:	F1	F1		